

## ANALYSERAPPORT 322618

**Dalsminde Vandværk Amba**Dalsmindevej 5, Ajstrup  
9560 Hadsund  
info@dalsminde-vand.dk**Version:** 1  
**Sagsnr:**  
**Rekv. nr:**  
**Genereret:** 17.05.2018  
**Bilag:**

<b>LAB nr:</b>	18-06088, Prøve nr. 357497	<b>Prøvetager:</b>	MLV, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
<b>Prøvemærkning:</b>		<b>Prøvetagningsmetode:</b>	M-0061 DS/ISO 5667
<b>Prøvetype:</b>	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe B parametre	<b>Prøvetagningsperiode:</b>	13.04.2018 11:24 - 13.04.2018 11:37
<b>Prøvested:</b>	Dalsminde Vandværk	<b>Prøvetagningssted:</b>	Kæragervej 2, køkken
<b>Grænseværdier:</b>	Miljøministeriet, BEK nr. 1147 24.10.2017	<b>Analyseperiode:</b>	13.04.2018 - 17.05.2018

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
NVOC	<b>0.5</b> mg/L	-	4		0.1	M-0097 DS/EN 1484	10%
Natrium	<b>8.41</b> mg/L	-	175		0.06	M-0139 RefM018/ICP	10%
Ammonium	<b>&lt;0.02</b> mg/L	-	0.05		0.02	M-0014 DS 224	10%
Mangan	<b>&lt;0.001</b> mg/L	-	0.05		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Klorid	<b>13</b> mg/L	-	250		0.5	M-0018.DS/ENISO10304	10%
Sulfat	<b>30</b> mg/L	-	250		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrat	<b>&lt;0.5</b> mg/L	-	50		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Fluorid	<b>0.6</b> mg/L	-	1.5		0.1	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrit	<b>&lt;0.001</b> mg/L	-	0.1		0.001	M-0015 DS 222	10%
Enterokokker	<b>&lt;1</b> pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	lg0.3

**Bemærkninger:**

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

**Rekvirent:** Dalsminde Vandværk Amba  
**Kopi:** Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Mariagerfjord Kommune, vedr. fk mm.

Nørresundby d. 17.05.2018

**Forklaring:**D.L.: Detektionsgrænse <: Mindre end  
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%) >: Større end

Sven-Erik Lykke, laboratorichef

**Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.  
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.**

Analyserapport 322618 - Side 1 af 1